




CERTIFICATO N. 056  
NORMA UNI-EN 29002



1\_

## 产品安全使用说明 MSDS

### 1. 化学产品和公司标识

#### 1.1 化学产品

产品品名 : PF 5027

产品描述 : 脱模剂

#### 1.2 公司标识

供应商 : 意大利玛宝化工

地址 : Via T. Tasso 25/27

国家和地区 : 20010 Pogliano Milanese (MI) ITALIA

TEL. +39 02 93961.1

FAX. +39 02 93550048

### 2. 组成/成份染料

乙氧基醇	1-5%	R52/53
合成蜡	25-35%	
水	61-69%	

此产品不含任何有害及危险成份。

### 3. 危害性鉴定

未涉及

### 4. 急救措施

本品为非危险品，但是在以下情况发生时，可做如下处理：

眼睛： 用大量清水冲洗至少 15 分钟，需立即进行医疗处理

皮肤： 1、用大量清水清洗，如有可能请使用香皂  
2、除去大部分被沾污的衣服，包括鞋子等。再次穿前必须洗净。

吸入： 使用合适的呼吸防护装置，立即将有关患者转移。若呼吸停止，须进行人工呼吸。保持休息状态及时进行医护。

### 5. 灭火措施

本产品尽量低温储藏，以避免高温分解导致有害物的可能，易随时配备灭火装备。

### 6. 意外溢漏处理措施

无危险的情况下，尽可能切断危害源。用黄沙泥土等可吸收的材料将本品做吸收处理。并用水冲洗污染处。

### 7. 处理和贮存


确保容器密闭。小心轻放，开盖时动作要缓慢。以控制容器内压力的释放，将其贮存在荫凉处，并远离不相容的物质。不要在接近明火、热源或点火源的地方贮存、打开或使用。避免阳光直射。该产品不会积累静电，仍须采取适当的接合或接地措施。不要对容器加压、切割、加热或焊接。空容器可能含有产品残渣。未经专业清洗或重整前不要再使用该容器。

### 8. 接触控制 / 个人防护

当处理该产品时，建议穿著耐化学品手套及防护衣，避免吞服和吸入该化学品。操作完成或进食前须洗手，



CERTIFICATO N. 056  
NORMA UNI-EN 29002



#### 9. 物理和化学性质

这些参数只供参考，请另处参考产品规格资料。

物理：液体

颜色：无色

气味：温和

熔点：未及

闪点：未及

水中溶解性：不溶解于水，可在有机溶剂中分解

蒸气密度对水：未及

粘度：未及

比重：+/- 0.05      0.990 kg/l

#### 10. 稳定性和反应性

本品在通常状况下非常稳定，如遇火灾有可能分解。

#### 11. 毒性资料

根据有关数据本品不含有害成份。

#### 12. 生态资料

保持良好的工作环境中使用。

#### 13. 废弃须知

送至相关授权部门处理。

#### 14. 运输资料

本品为非危险品，无运输危害限制。（公路 ADR、铁路 RID、海运 IMDG、空运 IATA）

#### 15. 常规信息

请参照 67/548/CEE 和 1999/45/CE 与相应的操作人员提供有关安全资料。参照 98/24/CE 安全规则

#### 16. 其它资料

相关参考书目

- 1) 1999/45/CE 规则及相关条例
- 2) 67/548/CEE 规则及相关条例
- 3) 91/155/CEE 规则及相关条例
- 4) MERCK 索引第十版
- 5) 化学安全操作手册